



## (04/10/2017) - v. BB\_28/set

A nova versão (BB-28/09) traz as seguintes modificações/alterações/ inovações:

1. Alteração devido a modificações em Tabelas de Fornecedores – em virtude de alguns fornecedores terem promovido alterações em suas listas de preços (mostradas abaixo), fomos obrigados a realizar inclusões de novos produtos e alterações em algumas rotinas de cálculos.

Fornecedores que tiveram produtos alterados:

<b>ECORI</b>	a Ecori deixou de trabalhar com os painéis da Seraphim, Globo e CSUN e começou a trabalhar com painéis <b>TALESUN</b> (270W e 320W) e <b>CANADIAN</b> (315W);
<b>PHB</b>	a PHB trocou os painéis JINKO de 265W, 270W e 320W por painéis <b>JINKO de 325W</b> e CANADIAN 315W por <b>CANADIAN 325W</b> ;
<b>SICES</b>	a SICES, por sua vez, tirou de linha (momentaneamente...) os painéis da CANADIAN de 260W, 265W, 275W, 280W, 315W e 320W e começou a trabalhar com painéis <b>CANADIAN 330W e 335W</b> .